

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
С.Н.Зеленина
(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от «14» ноября 2019г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Калиновка муниципального района Сергиевский, Самарской области.

(полное юридическое наименование объекта)

446530, Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка, улица Каськова, д. 17

446530, Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка, улица Каськова, д. 17, (84655) 55314, kalinov_sch@samara.edu.ru

Субаев Сергей Викторович, Директор школы

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Калиновка
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 150 / 555
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно- стоящее, 2-х этажное, кирпичное здание, материал лестниц- бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов всего 9 входов, 2 из них основные, 7 запасные

8. Год постройки 19909. Год последней реконструкции 2014

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	имеются	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,85-2,35м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	$\geq 1,2$ м нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	Создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	Создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,12 м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	нет	К, С, О	Реконструкция	
	Места отдыха**	наличие	имеется	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	10	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К		Нет возможности
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	1,38 м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	11 ступеней	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	имеется	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,14 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,30 м	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	1,3 м	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие с одной стороны	О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	1,0 м	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,90 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеется	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	0,90 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	имеются	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,9 м	К	Реконструкция	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеются	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	≥ 0,3 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	имеются	К		
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	≥ 1,5 x 1,5 м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м				
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	0,9 м	0,9 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,8 x 4,4 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,2 м	2,8 x 5,3 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки	наличие		К, О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)					
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С	Установка	
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г, К, О, С, У		
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	Установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	Установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	0,6 м	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	Установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеется	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0,3 м	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	отсутствует	О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,9 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	имеется	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеется	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,8x 5,3 м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	5°	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5°	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	Установка	
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	К, О	Установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	Установка	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	С	Установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	отсутствует	Г	Установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,34 м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,028 м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	Создание	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К	Установка	
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К	Установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	Установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	Установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	Установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	Установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	К, О	Установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Установка	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	Установка	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,85- 2,35 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Создание	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О	Установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Создание	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	Установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	Установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	Установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Установка	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О	Установка	
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К	Установка	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	Установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	Установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	Установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установка	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	Установка	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	с одной стороны	О	Реконструкция	
	на высоте	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	есть	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	Установка	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	К, О	Реконструкция	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Установка	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	Установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	Установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Установка	
	на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	Установка	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С	Установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	Установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	Установка	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – ≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 x 1,4 м	нет	К		
	ширина дверного проема	при новом	нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие	нет	К		
	Поручни**	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете №_____						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	нет	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Место для сидения**	наличие	нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	Реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О	Установка	
	Направление открывания дверей	наружное	нет	К	Установка	
	Кабины для инвалидов:		нет		Реконструкция	
	количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	нет	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	нет	К, О, С		
	Унитаз:		нет		Установка	
	опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	откидные поручни**	наличие	нет	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Раковина:		нет		Установка	
	высота раковины	0,75-0,85 м	нет	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		нет		Установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Система тревожной сигнализации	наличие	имеется	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеется	К, О, Г, С	Установка	
	Надписи:	наличие	имеется	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	Установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	Установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	Установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	Установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	Установка	
	стационарная	наличие	нет	Г		
	переносная	наличие	нет	Г		


7. Выводы

Приложения: 1. _____

2. _____

3. _____

Представитель рабочей группы
(должность)




(подпись)

Брилькова Наталья Ивановна

« _____ » _____ 20__ г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
(должность)



(подпись)

Субаев Сергей Викторович

«14» ноября 2019 г.



* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.